

Temática – Máquinas Eléctricas

Capítulo - Máquina Síncrona

Secção -

MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS

INTRODUÇÃO

Esta primeira página contém uma apresentação genérica do recurso.

- pré-requisitos:
- nível : Bases de Engenharia Electrotécnica ou Área de Especialização
- recursos relacionados :
- duração estimada : 1 hora
- autor: Francis Labrique
- realização : Sophie Labrique
- versão portuguesa : Maria José Resende



Este projecto é financiado pela União Europeia no âmbito de uma acção Sócrates-Minerva. As informações nele contidas são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. A União Europeia declina toda a responsabilidade relativamente ao seu uso.

QUESTÃO 1

 A placa sinalética da máquina contém as seguintes informações: Frequência nominal : $f_N = 50\,\mathrm{Hz}$

Velocidade nomival: $V_{
m N}=1500\,t/{
m min}$

Potência nominal: $S_N=33\,\mathrm{kVA}$

Enrolamentos do estator em estrela

tensão nominal: $U_N = 380 \, \mathrm{V}$ corrente nominal : $I_N = 50 \, \mathrm{A}$

 $\cos \varphi_{\text{nominal}} : \cos \varphi_N = 0, 8 \text{ inductif}$

Circuito de excitação

tensão nominal : $u_{fN} = 80 \, \mathrm{V}$ corrente nominal : $\hat{\imath}_{fN} = 2,50 \, \mathrm{A}$

Determinar:

- A tensão nominal fase-neutro V_{phN} e a corrente nominal na fase I_{phN}
- O número de pares de pólos p.

AJUDA

- Os valores nominais das tensões e das correntes estatóricas indicadas na placa sinalética são valores na linha.
- O número de pares de pólos está relacionado com a velocidade eléctrica (frequência de alimentação do estator) e a velocidade mecânica.

RESPOSTA>>

$$V_{phN} = 220 \, \text{V}$$

$$I_{phN} = 50 \, \text{A}$$

$$p = 2$$

QUESTÃO 1: DEMONSTRAÇÃO

Como os enrolamentos do estator estão em estrela:

a tensão nominal na fase é $\sqrt{3}$ vezes mais pequena que a tensão nominal na linha:

$$V_{phN} = \frac{V_N}{\sqrt{3}}$$
.

a corrente nominal na fase é igual à corrente nominal na linha:

$$I_{phN} = I_N$$

O número de pares de pólos p obtém-se dividindo a velocidade angular nominal eléctrica $^{\square_p}N$ pela velocidade angular mecânica nominal $^{\square_m}N$.

A velocidade angular nominal eléctrica é igual a:

$$\omega_{s,N}=2\pi\ f_N=100\pi$$

A velocidade angular mecânica deduz-se da velocidade mecânica em rotações/minuto reduzindo-a a rotações por segundo e, depois, multiplicando o resultado por 2π :

$$\omega_{m,N} = \frac{1500}{60} 2\pi = 50\pi$$

Obtém-se p=2.

QUESTÃO 2

2. Ensaio em vazio

Estando a máquina à velocidade nominal, mede-se a tensão de linha em vazio V_{ℓ} em função da corrente de excitação (figura 1).




Figura 1

Tem-se:

| i_f | V_{ℓ} |
|-------|------------|
| 0 | 0 |
| 1 | 250 |
| 1.53 | 380 |
| 2 | 485 |
| 2.5 | 600 |
| 3 | 700 |
| | |




Figura 2

Determinar o coeficiente que relaciona E_0 a i_f quando se aproxima a característica em vazio a uma recta que passe pela origem e pelo ponto para o qual V_ℓ atinge o valor nominal da tensão da máquina.

AJUDA

- V_ℓ é uma tensão de linha.
- E_0 é a força electromotriz induzida por fase. .

RESPOSTA>>

$$E_0 = 142i_f$$

$$V_{\ell} = 246i_f$$

QUESTÃO 2 : DEMONSTRAÇÃO

A tensão nominal da máquina é de 380V. Para V_{ℓ} = 380V a corrente ifvale 1.53 A;

donde

$$V_{\ell} = 246i_f$$

Em vazio $I_s \equiv 0$, donde $E_0 \equiv V_s$ (figura 1). A tensão medida é a tensão de linha igual a $\sqrt{3}$ vezes a tensão de fase V_s , pelo que resulta:

$$E_0 = \frac{246}{\sqrt{3}}i_f = 142i_f$$




Figura 1

QUESTÃO 3:

3. Ensaio em curto - circuito

Estando a máquina à velocidade nominal e com os terminais do estator em curto-circuito (figura 3), mede-se a corrente de linha debitada I_s em função da corrente de excitação (figura 4).




Figura 3

Obtém-se:

| i_f | Is |
|-------|-------|
| 0 | 0 |
| 1 | 40.5 |
| 1.5 | 60.75 |
| | |




Figura 4

Mede-se, igualmente, a potência fornecida pelo motor de accionamento. Ao passar do ponto correspondente a $i_f=0$ ao ponto correspondente a $i_f=1,235\,\mathrm{A}$, para o qual a corrente do

estator I_s atinge o seu valor nominal (50 A), a potência fornecida pelo motor de accionamento aumenta $\Delta P_{meca}=300\,\mathrm{W}_{.}$

Calcular a reactância síncrona $jX_s=j\omega_{s,N}L_{cs}$ e a resistência R_s dos enrolamentos do estator.

AJUDA:

• Utilizar o esquema equivalente por fase com $ar{V}_s=0$

RESPOSTA>>

$$jX_s = 3,51 \,\mathrm{j}\omega$$

$$R_s = 0.04 \,\omega$$

QUESTÃO 3: DEMONSTRAÇÃO

O cálculo baseia-se no esquema equivalente por fase (figura 1).




Figura 1

Como o estator está em curto-circuito tem-se $V_s=0$ e portanto:

$$\bar{I}_s = \frac{\bar{E}_0}{R_s + jX_s}$$

ou, em módulo

$$I_s = \frac{E_0}{\sqrt{R_s^2 + X_s^2}}$$

Para um dado valor de i_f , por exemplo $i_f = 1$ A, obtém-se:

a partir do ensaio em vazio

$$E_0 = 142i_f = 142V$$

a partir do ensio em curto-circuito

$$I_s = 40, 5A$$

Pelo que:

$$Z_s = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} = \frac{142}{40.5} = 3,5062\Omega \simeq 3,51\Omega$$

A potência mecânica fornecida pelo motor de accionamento desde que a corrente de excitação ifé nula até atingir o valor de 1,23 A corresponde à perdas por efeito de Joule devidas à circulação das correntes nos enrolamentos do estator. Com efeito, como:

- as perdas mecânicas se mantêm constantes porque a máquina está a velocidade constante;
- se podem desprezar as perdas magnéticas porque a máquina está em curto-circuito e trabalha a fluxo total virtualmente nulo;
- a potência consumida pelo circuito indutor (rotor) é fornecida pela fonte que o alimenta.

o aumento de potência fornecida pelo motor de accionamento só pode corresponder às perdas por efeito de Joule nos enrolamentos do estator. Pode escrever-se:

$$\Delta P_{meca} = 3 R_s I_s^2$$

Donde

$$R_s = \frac{\Delta P_{meca}}{3I_s^2} = 0.04\Omega$$

Obtém-se:

$$X_s = \omega_{s,N} L_{cs} = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2} = 3,5059\Omega \simeq 3,51\Omega$$

Pode verificar-se que o valor de $X_s = \omega_{s,N} L_{\varepsilon s}$ é praticamente igual ao que se obteria desprezando R_s no esquema equivalente da figura 1 e escrevendo (figura 2) :

$$\bar{I}_{s} = \frac{E_{0}}{j\omega_{s,N}L_{cs}} = \frac{E_{0}}{jX_{s}}$$

$$-jX_{s}\bar{I}_{s}$$

$$E_{0}$$

Figura 2

para $i_f=1\,\mathrm{A}$ por exemplo, tem-se $E_0=142\,\mathrm{V}$, $I_s=40.5\,\mathrm{A}$, donde:

$$X_s = \omega_{s,N} L_{cs} = \frac{142}{40,5} = 3,5062\Omega \simeq 3,51\Omega$$

Nota : pode-se também calcular R_s e X_s calculando $\cos \varphi$. Para $i_f=1,235\,\mathrm{A}$, tem-se:

$$\Delta P_{meca} = 300 \,\mathrm{W}$$

$$I_s = 50 \, \mathrm{W}$$

$$E_0 = 175, 3$$

Donde:

$$\cos\varphi = \frac{\Delta P_{m\acute{e}ca}}{3E_{0}I_{s}} = 0,011$$

A corrente Iestá desfasada de -89,34° em atraso relativamente a E0. O argumento ψ da impedância Zé, portanto, de 89,34°. Donde:

$$R_s = Z_s \cos \psi = 0.040$$

$$X_s = \omega_{s,N} L_{cs} = Z_s \sin \psi = 3,5059 \simeq 3,51$$